

# DEGADUR® BESCHICHTUNGS-SYSTEME In nur vier Schritten zum Erfolg

DEGADUR®



Die schnelle Aushärtung ermöglicht es, diese Schichten ohne längere Unterbrechung oder lange Wartezeiten zu verlegen. Dadurch können insbesondere Projekte bis ca. 800 m<sup>2</sup> ohne mehrmaliges Anfahren der Baustelle fertiggestellt werden.

**Vorbereitung:** Entfernen von alten Beschichtungen und Belag-Rückständen

**Grundierung:** Grundieren des gereinigten und trockenen Untergrundes mittels Gummischieber und Rolle

**Tragschicht:** Auftragen der Beschichtung in der erforderlichen Schichtdicke. Abstreuen der noch nicht ausgehärteten Beschichtung mit Quarzsand

**Versiegelung:** Auftragen der Versiegelung mittels Gummischieber und Rolle